

# お詫びと訂正

『2022 第 2 種ME 技術実力検定試験全問解説 第 38 回（平成 28 年）～第 42 回（令和 3 年）』におきまして、以下の誤りがございました。読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のよう  
に訂正いたします。

（2026 年 8 月 26 日作成）

**P382 第 42 回午後問題 16 解説 6 行目**

誤) a 点側にアノード，b 点側にカソード → 正) a 点側にカソード，b 点側にアノード

**P393 第 42 回午後問題 34 解説 4)**

誤) バイポーラ方式（ピンセット型）の使用中も対極板は必要である。

正) バイポーラ方式（ピンセット型）のみを使用する場合、対極板は不要である。